

Série de pannes à souder LT

Pannes à souder pour fers à souder WP 80, WSP 80, MPR 80 et FE 75, fers à souder TCP, LR 21, MLR 21 avec adaptateur



N° de commande	Modèle	Description	Largeur A	Epaisseur B	Longueur max. L	
T005 44 494 99 T005 44 494 10	LT 1SC	Forme tournevis, (1 pièce) (10 pièces)	0,4 mm	0,15 mm	15,0 mm	
T005 44 497 99	LT 1SCNW	Forme tournevis, (1 pièce), chromée	0,3 mm	0,1 mm	15,0 mm	
T005 44 440 99 T005 44 440 10 T005 44 403 11	LT A	Forme tournevis, (1 pièce) (10 pièces) (100 pièces)	1,6 mm	0,7 mm	13,5 mm	
T005 44 516 11	LT ASL	Forme tournevis plat 30° (100 pièces)	1,6 mm	0,45 mm	13,5 mm	
T005 44 405 99 T005 44 405 10 T005 44 405 11	LT B	Forme tournevis, (1 pièce) (10 pièces) (100 pièces)	2,4 mm	0,8 mm	13,5 mm	
T005 44 517 11	LT BSL	Forme tournevis plat 30° (100 pièces)	2,4 mm	0,45 mm	13,5 mm	
T005 44 437 99 T005 44 437 10 T005 44 412 11	LT H	Forme tournevis, (1 pièce) (10 pièces) (100 pièces)	0,8 mm	0,4 mm	13,5 mm	
T005 44 518 11	LT HSL	Forme tournevis plat 30° (100 pièces)	0,8 mm	0,4 mm	13,5 mm	
T005 44 407 99 T005 44 407 10 T005 44 407 11	LT C	Forme tournevis, (1 pièce) (10 pièces) (100 pièces)	3,2 mm	0,8 mm	13,5 mm	
T005 44 409 99 T005 44 409 10 T005 44 409 11	LT D	Forme tournevis, (1 pièce) (10 pièces) (100 pièces)	4,6 mm	0,8 mm	13,5 mm	
T005 44 448 99 T005 44 448 10	LT DLL	Forme tournevis, (1 pièce) (10 pièces)	4,6 mm	0,8 mm	13,5 mm	
T005 44 438 99 T005 44 438 10 T005 44 413 11	LT K	Forme tournevis longue, (1 pièce) (10 pièces) (100 pièces)	1,2 mm	0,4 mm	21,0 mm	
T005 44 414 99 T005 44 414 10 T005 44 414 11	LT L	Forme tournevis longue, (1 pièce) (10 pièces) (100 pièces)	2,0 mm	1,0 mm	21,0 mm	
T005 44 415 99 T005 44 415 10 T005 44 415 11	LT M	Forme tournevis longue, (1 pièce) (10 pièces) (100 pièces)	3,2 mm	1,2 mm	21,0 mm	